



道路橋梁点検に関するご提案



平成26年6月の『道路橋定期点検要領』が、国土交通省道路局より出されました。定期点検は、道路橋の最新の状態を把握するとともに、5年に1回の頻度で実施することを基本とし、次回の定期点検までの措置の必要性の判断を行う上で必要な情報を得るために行います。

形状：橋梁形式及びボックスカルバート形式
延長：幅員4m程度 橋長2m以上5m以下

定期点検実施のご提案を致します。



総合建設コンサルタント

テクノ総合開発株式会社

調査報告書一覧

対象橋梁一覧表

橋名	所在地	形式	延長	調査年度	調査結果	点検結果	補修内容	備考
22063号橋	茨城県	橋脚	1.7m	2017	良好	良好		
22064号橋	茨城県	橋脚	1.7m	2017	良好	良好		
22065号橋	茨城県	橋脚	1.7m	2017	良好	良好		
22066号橋	茨城県	橋脚	1.7m	2017	良好	良好		
22067号橋	茨城県	橋脚	1.7m	2017	良好	良好		

点検結果概要一覧表

橋名	所在地	形式	延長	調査年度	調査結果	点検結果	補修内容	備考
22063号橋	茨城県	橋脚	1.7m	2017	良好	良好		
22064号橋	茨城県	橋脚	1.7m	2017	良好	良好		
22065号橋	茨城県	橋脚	1.7m	2017	良好	良好		
22066号橋	茨城県	橋脚	1.7m	2017	良好	良好		
22067号橋	茨城県	橋脚	1.7m	2017	良好	良好		

現地踏査結果

橋名	所在地	形式	延長	調査年度	調査結果	点検結果	補修内容	備考
22063号橋	茨城県	橋脚	1.7m	2017	良好	良好		
22064号橋	茨城県	橋脚	1.7m	2017	良好	良好		
22065号橋	茨城県	橋脚	1.7m	2017	良好	良好		
22066号橋	茨城県	橋脚	1.7m	2017	良好	良好		
22067号橋	茨城県	橋脚	1.7m	2017	良好	良好		

点検結果概要

橋名	所在地	形式	延長	調査年度	調査結果	点検結果	補修内容	備考
22063号橋	茨城県	橋脚	1.7m	2017	良好	良好		
22064号橋	茨城県	橋脚	1.7m	2017	良好	良好		
22065号橋	茨城県	橋脚	1.7m	2017	良好	良好		
22066号橋	茨城県	橋脚	1.7m	2017	良好	良好		
22067号橋	茨城県	橋脚	1.7m	2017	良好	良好		

点検表記録様式

別紙5 点検表記録様式
調査名: 点検表記録様式

橋名	路線名	所在地	起点側	橋長	橋幅
22063号橋 [ア]方ノ22063号橋	市道5312号線	真岡市南ノ川	橋脚	1.7m	1.7m
管理番号	点検実施年月日	橋下条件	代替路の有無	自動車専用	緊急輸送道路
栃木県真岡市	2017.3.28		有	一般道	不詳

部材単位の診断(各部材毎に最悪値を記入)

部材名	判定区分 (1~4)	実状の種類 (5以上の場合は に記入)	備考(写真番号 位置等が分かる ように記入)	検査後の 判定区分	実状の種類	検査及び判定 実施年月日
上部構造 主桁	1					
橋脚						
床版						
下部構造	1					
支保脚						
その他	2	舗装の異常	写真1, 舗装			

道路橋の健全性の診断(判定区分1~4)

(判定区分) (所見等) 上下部工のひびわれ、遊離石戻、割断は、特選観察とする。 II 舗装の異常、土砂詰まりは、維持工事に対応する事が望ましい。	(再判定区分)	(再判定実施年月日)
--	---------	------------

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

撮影年次	橋長	橋幅
不詳	2.70m	3.00m


ポットカナルポート

正面 (起点側より)


全景

終点側 (上流側より)


損傷状況写真



部材番号図



損傷図



部材単位の健全診断

部材名	部材番号	通し番号	位置・性状	判定区分 (1~4)	所見(特選観察)	写真番号	その他(スケッチ等)
上部構造 主桁	01	1	- ブロック目地から漏水	1	ブロック目地の防水不良が確認と見られる。軽微な損傷であり、経過観察とする。	001	損傷図を参照。
		2	- ブロック目地に遊離石戻	1	目地材の脱落と見られる。軽微な損傷であり、経過観察とする。	002	損傷図を参照。
		3	- ブロック目地付地のコンクリート剥離	1	ブロック目地の防水不良が確認と見られる。軽微な損傷であり、経過観察とする。	003	損傷図を参照。
		4	- ブロック目地から漏水	1	ブロック目地の防水不良が確認と見られる。軽微な損傷であり、経過観察とする。	004	損傷図を参照。

道路橋梁点検資格登録証

道路橋梁点検士補 登録証

登録番号 3154245-203617

氏名 小川 正之

生年月日 昭和39年5月2日

登録日 2016年2月1日

有効期限 2020年3月31日

J.BEC 一般財団法人 橋梁調査会 理事長

総合建設コンサルタント



テクノ総合開発株式会社

本社

〒321-4308 栃木県真岡市中郷 224-2
 TEL 0285-83-5882 FAX 0285-83-5883
 E-mail technosk@olive.ocn.ne.jp
 http://www.technosk.sakura.ne.jp/

佐野営業所 〒327-0835 佐野市植下町 1231-2
 TEL 0283-22-8819 FAX 0283-24-4696
 栃木事務所 〒328-0104 栃木市都賀町木 464-1
 TEL 0282-29-1120 FAX 0282-29-1121